


Dominikańska 1


obecnie/currently, Dominikańska 1



LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI - Dominikańska 1
LOCATION OF THE PROPERTY - Dominikańska 1



Panorama Lublina, lata 30./Panorama of Lublin in the 1930s,



Fragment panoramy Lublina, lata 30., ul. Dominikańska/A fragment of panorama of Lublin in the 1930s, Dominikańska street,



Fragment panoramy Lublina, lata 30., Dominikańska 1/A fragment of panorama of Lublin in the 1930s, Dominikańska 1,

Dawny numer policyjny / Former police number: 59
Numer hipoteczny / Morgage number: 671 bądź 716
Numer przed 1939 / Number before 1939: Dominikańska 1
Numer po 1944 / Number after 1944: -
Numer obecn/ Current number: Dominikańska 1

dane z dnia 12.X.1896 Janiszewski
1915 Brajczewska J.
dane według Ankiety Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1941/Shops and workshops in 1918-1941:

Ankieta [Inspekcja budowlana 997]

- piekarnia
- warsztat koszykarski
- warsztat stolarski
- warsztat ślusarski

Karta realności z dnia 08.III.1941 r. [Inspekcja budowlana 1676]

1941 sklep spożywczy

Informacje dodatkowe:

Ankieta [Inspekcja budowlana, sygn. 997]

Położenie: Dominikańska 1, róg ul. Jezuickiej
Właściciel: Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności
Zarządca: Kazimierz Skup
Dozorca: Stanisław Drożdż
Rodzaj nieruchomości: 1 budynek główny murowany, jeden boczny murowany, 1
oficyna murowana, mieszkalne, użytkowane przez Sierociniec i szkołę powszechną nr 12, 1 budynek
gospodarczy
Data rozpoczęcia użytkowania: nie wiadomo, budynek poklasztorny
Z jakiego materiału wykonane są budynki: opoka i cegły
Ilość mieszkań i ich skład: „cały budynek prócz II piętra zajmuje zakład dla chłopców
i schronisko dla staruszek, z kolei II piętro zajmuje Szkoła Powszechna nr 12”
Ilość mieszkań w suterrenach: brak
Ilość piwnic: 2
Ilość pięter: 1 budynek 1-piętrowy i 1 budynek 2-piętrowy
Urządzenie wodociągowe: wodociąg miejski, częściowo skanalizowana, 3 ustępy
nieskanalizowane i 7 skanalizowanych, 4 łazienki skanalizowane
Oświetlenie: elektryczne
Ogrzewanie: piece
Klatka schodowa: 3 główne, w tym: 2drewniane i 1 żelbetowa
Ilość balkonów: 1 od frontu żelbetowy
Dach: kryty blachą
Kiedy remontowano budynek: częściowo w 1935 r.
Czy fasada bądź cały budynek wymaga remontu: nie
Czy jest miejsce odpowiednie do urządzenia schronu przeciwgazowego? „Nie wiemy czy teren się nadaje”

Dane dot. Podwórza

<u>Wymiary:</u>	30 x 50
<u>Nawierzchnia:</u>	klepisko
<u>Czy są stajnie, obory, chlewy, komórki:</u>	są
<u>Śmietnik:</u>	stały
<u>Roślinność:</u>	2 drzewa ozdobne
<u>Urządzenia do trzepania:</u>	tak
<u>Co wiadomo o lokalach podziemnych:</u>	nie
<u>Gdzie odpływają ścieki kuchenne:</u>	„kanalizacja”

Fotografie współczesne/Contemporary photographs



Elewacja, Dominikańska 1, fot Robert Sawa, 2010



Dominikańska 1 pierwsza od lewej, fot Robert Sawa, 2010