



Nadstawna 3

obecnie/currently, nie istnieje



LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI - Nadstawna 3
LOCATION OF THE PROPERTY - Nadstawna 3



Panorama Lublina, lata 30./Panorama of Lublin in the 1930s,



Fragment panoramy Lublina, lata 30., ul. Nadstawna/A fragment of panorama of Lublin in the 1930s,
Nadstawna street,



Fragment panoramy Lublina, lata 30., Nadstawna 3/A fragment of panorama of Lublin in the 1930s,
Nadstawna 3,

Nadstawna 3

obecnie/currently, nie istnieje

Dawny numer policyjny / Former police number: _____

Numer hipoteczny / Mortgage number: _____ 612, 611

Numer przed 1939 / Number before 1939: _____ Nadstawna 3

Numer po 1944 / Number after 1944: _____

Numer obecny / Current number: _____ nie istnieje

Właściciele / Owners:

dane z 1915 _____ Grinberg H. &

dane z dnia 29 X 1936 _____ Cukiermann i in.

dane z dnia 28 XI 1940 _____ Szternberg Moizen, Malys Sura Rywka

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok)/Tennants by religion, sex and age in 1940

Ogólna ilość mieszkańców		Mężczyzn	Kobiet	Dzieci do lat 6 włącznie	Dzieci od 7-18 lat włącznie	Uwagi
Chrześcijan	Żydów					
Nie ma	32	7	10	8	7	

Informacje dodatkowe/Additional information:

Ankieta z 29 X 1936 [Inspekcja budowlana, sygn. 3174]

<u>Położenie:</u>	Nadstawna 3
<u>Numer hipoteczny:</u>	612
<u>Właściciele:</u>	Cukiermann i in.
<u>Zarządca:</u>	nie ma
<u>Dozorca:</u>	Gliniak Władysława, dochodząca
<u>Rodzaj budynku:</u>	budynek murowany z cegły
<u>Data rozpoczęcia użytkowania:</u>	1906 r.
<u>Ilość mieszkań:</u>	5 mieszkań składających się z pokoju i kuchni
<u>Ilość mieszkań w suterrenach:</u>	nie ma
<u>Ilość piwnic:</u>	nie ma
<u>Ilość pięter:</u>	2 piętra i poddasze mieszkalne
<u>System wodociągowo – kanalizacyjny:</u>	brak wodociągów i kanalizacji, 3 ustępy nieskanalizowane
<u>Rodzaj oświetlenia:</u>	naftowe
<u>Ogrzewanie:</u>	piece
<u>Klatka schodowa:</u>	główna kl. schodowa, 2 balkony od frontu, żelazne z drewnianymi poręczami
<u>Pokrycie dachu:</u>	dach kryty blachą
<u>Zakłady fabryczne i handlowe:</u>	nie ma

Karta realności z dnia 28 XI 1940 [Inspekcja budowlana, sygn. 3174]

Powierzchnia posesji: _____ 138 m²

zabudowana: _____ 98 m²

niezabudowana: _____ 40 m²

długość frontu: _____ 6 mb (głębokość: 23 mb)

właściciele: _____ Szternberg Moizen, Małys Sura Rywka

Fotografie współczesne/Contemporary photographs



Fasada, Nadstawna 3, fot. Marcin Fedorowicz, 2010.



Fragment elewacji głównej, Nastawna 3, fot. Marcin Fedorowicz, 2010.