

LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI - Rynek 11
LOCATION OF THE PROPERTY - Rynek 11



Panorama Lublina, lata 30./Panorama of Lublin in the 1930s,



Fragment panoramy Lublina, lata 30., ul. Rynek/A fragment of panorama of Lublin in the 1930s, Rynek street,



Fragment panoramy Lublina, lata 30., Rynek 11/A fragment of panorama of Lublin in the 1930s, Rynek 11,

Dawny numer policyjny / Former police number: brak

Numer hipoteczny / Mortgage number: 1040

Numer przed 1939 / Number before 1939: Rynek 11

Numer po 1944 / Number after 1944: Rynek 11

Numer obecny / Current number: Rynek 11

Właściciele / Owners:

dane z dnia 15.XII.1937 Chil Obcyngier, syn Hersza

dane z dnia 1.VI.1940 Obcyngier Chil, ur 1870, „wyznanie mojrzeszowe”

Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok)/Tenants by religion, sex and age in 1940

Ogólna ilość mieszkańców		Mężczyzn	Kobiet	Dzieci do lat 6 włącznie	Dzieci od 7-18 lat włącznie	Uwagi
Chrześcijan	Żydów					
29	44	17	36	8	12	

Wzmianki/Various notes:

- Dokumenty przebudowy budynku gospodarczego na lokale mieszkalne w posesji Chila Obcyngiera przy ul. Rynek 11 (pozwolenie, deklaracje mistrzów, warunek skanalizowania posesji, plany, raport konserwatora zabytków) 1929 – 1936
 - Protokół inspekcji Wydziału Budownictwa z 12 XII 1936 stwierdzający potrzebę naprawy rynien i tynków
 - Dokumenty budowy pralni i ustępów na posesji Rynek 11 (deklaracje mistrzów, pozwolenia, inspekcja) (1936 – 1937)
 - Odwołania mieszkańców i właścicieli 11 budynków na starym mieście, protestujących przeciw planowanym przebudowom ich posesji, mających przywrócić dzielnicy pierwotny charakter (zebrane i przesłane wojewodzie przez Wydział Budownictwa, 4 VI 1938)
 - Nakaz zdjęcia szpecących budynek sztyldów i uporządkowania posesji Rynek 11 dla właściciela Chila Obcyngiera (i kolejne nakazy i odwołania) (1938)
 - Prośba Chila Obcyngiera na pozwolenie budowy murowanych piwnic na posesji Rynek 11 (30 V 1938) i pozwolenie pod warunkiem rozebrania szpecących podwórze komórek (15 VII 1938)
 - Dokumenty budowy piwnic (deklaracje mistrzów, zezwolenia) (1938)
-
-

Informacje dodatkowe/Additional information:

Ankieta z 15.XII.1937 [Inspekcja budowlana, sygn. 4743]

<u>Położenie:</u>	Rynek 11
<u>Numer hipoteczny:</u>	1040
<u>Właściciele:</u>	Chil Obcyngier, syn Hersza
<u>Zarządca:</u>	brak
<u>Dozorca:</u>	Wójtowicz Józef
<u>Rodzaj budynku:</u>	gmach frontowy oraz oficyny mieszkalne
<u>Data rozpoczęcia użytkowania:</u>	„stary dom”
<u>Ilość mieszkań:</u>	
	Czteroizbowe: 1
	Trzyizbowe: 4
	Dwuizbowe: 2
	Jednoizbowe: 6
<u>Ilość mieszkań w suterrenach:</u>	piekarnia pięcioizbowa
<u>Ilość piwnic:</u>	1
<u>Ilość pięter:</u>	3
<u>System wodociągowo – kanalizacyjny:</u>	wodociąg
<u>Rodzaj oświetlenia:</u>	elektryczne
<u>Ogrzewanie:</u>	14 pieców
<u>Klatka schodowa:</u>	główna, schody drewniane, oświetlenie elektryczne
<u>Pokrycie dachu:</u>	dachówki
<u>Zakłady fabryczne i handlowe:</u>	piekarnia

Dane dot. Podwórza

<u>Wymiary:</u>	18 x 9 m ²
<u>Nawierzchnia:</u>	bruk
<u>Zabudowa:</u>	komórki


Karta realności z dnia 1.VI.1940 [Inspekcja budowlana, sygn. 4743]

<u>Powierzchnia posesji:</u>	ogółem 537 m ²
<u>Zabudowana:</u>	367 m ²
<u>Podwórze:</u>	170 m ²
<u>Numer hipoteczny:</u>	1040
<u>Liczba mieszkań:</u>	14
<u>Liczba izb:</u>	30

Fotografie przedwojenne/pre-war photographs:



Rynek 11, autor nieznany, zdjęcie z albumu „Zdjęcia z robót konserwatorskich Starego Miasta prowadzonych przez Wydział Budownictwa Zarządu Miasta w roku 1938-1939”, własność Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie.



Rynek 11, autor Czesław Doria-Dernałowicz, 1936, własność rodziny, w depozycie Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej.




Rynek 11, autor Czesław Doria-Dernałowicz, 1936, własność rodziny, w depozycie Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej.

Fotografie współczesne/Contemporary photographs



Fasada, Rynek 11, fot. Marcin Moszyński, 2010.



Attyka, Rynek 11, fot. Marcin Moszyński, 2010.



Klatka schodowa, Rynek 11, fot. Marcin Moszyński, 2010.



Klatka schodowa, Rynek 11, fot. Marcin Moszyński, 2010.



Podwórk, Rynek 11, fot. Marcin Moszyński, 2010.



Podwórko, Rynek 11, fot. Marcin Moszyński, 2010.



Podwórko, Rynek 11, fot. Marcin Moszyński, 2010.