



## Bramowa 3


---

obecnie/currently, Bramowa 3 (budynek powojenny)


---



**LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI - Bramowa 3**  
**LOCATION OF THE PROPERTY - Bramowa 3**



**Panorama Lublina, lata 30./Panorama of Lublin in the 1930s,**



**Fragment panoramy Lublina, lata 30., ul. Bramowa/A fragment of panorama of Lublin in the 1930s,  
Bramowa street,**



**Fragment panoramy Lublina, lata 30., Bramowa 3/A fragment of panorama of Lublin in the 1930s,  
Bramowa 3,**

---

obecnie/currently, Bramowa 3 (budynek powojenny)

---

Dawny numer policyjny / Former police number: 20 bądź 21  
Numer hipoteczny / Morgage number: 18 bądź 17  
Numer przed 1939 / Number before 1939: Bramowa 3  
Numer po 1944 / Number after 1944: -  
Numer obecny / Current number: Bramowa 3 (budynek powojenny)  
Właściciele / Owners:  
dane z dnia 12.X.1896 Nej i Szajnbrun  
1915 SS. Szajnbruna

---

---

### **Wzmianki/**Various notes:

#### Inspekcja budowlana, sygn. 199

Protokół z dnia 18.XII.1936 r. w sprawie stanu budynku Urmy Szlojmy przy ul. Bramowej 3 wydano przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Oddział Inspekcji Budownictwa w obecności dozorecy Pietrowskiego Franciszka. Stwierdzono wówczas: wyloty kominowe zniszczone.

Pismo do urzędu przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budowlany wystosowane w dniu 31.XII.1936 r. przez Rywkę Kerszenblat zawierające odwołanie od Zarządzenia Wydziału Budowlanego Zarządu Miejskiego w Lublinie nakazującego usunięcia szafki reklamowej i zamurowanie wnęki domu przy ul. Bramowej 3.

Protokół z dnia 18.III.1938 r. w sprawie stanu budynku przy ul. Bramowej 3 wydano przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Oddział Inspekcji Budownictwa w obecności S. S. Brajerów, Pejsacha i Racy, I. Ulman, Genedla Ejchenbaum i innych. Stwierdzono wówczas:

Tynki w podwórzu częściowo są w złym stanie. W sieni rura dymowa szpeci jej wygląd. Od ul. Bramowej balkony nie kolidują z charakterem fasady i są częściowo zniszczone. W podwórzu w miejscu gdzie był wodociąg, pozostała po nim blacha szpeci ścianę. Od ul. Bramowej stolarka otworów jest zniszczona. Szafka reklamowa z bielizną nie jest zgodna z fasadą domu. Okiennice od ul. Bramowej i Jezuickiej szpecą fasady.

Pismo do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa wystosowane w dniu 13.V.1938 r. przez Idesę Urmanową zawierające odwołanie od Zarządzenia Zarządu Miejskiego w Lublinie, Wydział Budownictwa z dnia 29.IV.1938 r. nakazującego usunięcie balkonów od strony ul. Bramowej 3.

Pismo z dnia 23.V.1939 r. wystosowane do Pana Prezydenta Miasta Lublina zawierające Deklarację mistrza Tenenbauma Wolfa o podjęciu się wykonani a robót murarskich w budynku nprojektowanym na nieruchomości stanowiącej własność Urmana Szlomy a położonej przy ul. Bramowa 3.

Zaświadczenie wydane przez inż. arch. Zbigniewa Oleś Inspektora Budownictwa w dniu 09.XI.1939 r. iż dom mieszkalny znajdujący się przy posesji przy ul. Bramowej 3 stanowiącej własność S. S. Brajerów został zburzony i spalony na skutek działań wojennych.

---

**Podanie do Inspekcji Budownictwa Zarządu Miejskiego wystosowane w dniu 09.XI.1939 r. przez Idę Urman o wydanie zaświadczenia o spaleniu domu przy ul. Bramowej 3 na skutek działań wojennych.**

**Podanie do Zarządu Miejskiego w Lublinie, Wydziału Budowlanego wystosowane w dniu 19.XI.1944 r. przez Kazanowskiego Stanisława o wydanie zezwolenia na wystawienie składu drewna na miejscu ruin za Bramą Krakowską w miejscu gdzie przed wojną stał budynek przy ul. Bramowej 3.**

---

### **Ikonomia/Iconography**

#### **Inspekcja budowlana, sygn. 199**

**Rzut parteru Bramowa 3 z dnia 20.III.1939 r.**

**Resztki ściany frontowej przy ul. Bramowej 3. Zdjęcie (rysunek) wykonane z natury 30.XI.1940 r.**

**Szkic fasady budynku przy Bramowej 3**

**Szkic budynku przy Bramowej 3**

**Bramowa 3. Projekt otworów**

**Projekt szafki i reklamy na froncie f-my ER-KA wł. R. Kerszenblat Lublin ul. Bramowa 3 wyk. Zygmunt Brodt Kreślarz Techniczno-Budowlany**

**Plan składu drzewa przy ul. Bramowej w Lublinie wł. Kazanowskiego Stanisława z dnia 26.X.1946 r.**

---

Fotografie przedwojenne/pre-war photographs:



Brama Krakowska i ul. Bramowa od strony Starego Miasta, Bramowa 3 druga kamienica od lewej strony, 1931, fotograf: Henryk Poddebski, własność archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków



**Bramowa 3/Jezuicka 2, widok dolnej części elewacji, 1938-1939, fot. nieznany, Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Urzędu Miasta Lublin**

**Fotografie współczesne/Contemporary photographs**



**Bramowa 3/Jezuicka 2, fot. Alicja Magiera, 2010.**

---



**Bramowa 3/Jezuicka 2, fot. Alicja Magiera, 2010.**