

## **Bramowa 8**



---

---

**obecnie/currently, Bramowa 8 (budynek powojenny)**

---

---



**LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI - Bramowa 8**  
**LOCATION OF THE PROPERTY - Bramowa 8**



**Panorama Lublina, lata 30./Panorama of Lublin in the 1930s,**



**Fragment panoramy Lublina, lata 30., ul. Bramowa/A fragment of panorama of Lublin in the 1930s,  
Bramowa street,**



**Fragment panoramy Lublina, lata 30., Bramowa 8/A fragment of panorama of Lublin in the 1930s,  
Bramowa 8,**

---

## Bramowa 8

---

obecnie/currently, Bramowa 8 (budynek powojenny)

---

Dawny numer policyjny / Former police number: 26

Numer hipoteczny / Morgage number: 23

Numer przed 1939 / Number before 1939: Bramowa 8

Numer po 1944 / Number after 1944: -

Numer obecny / Current number: Bramowa 8 (budynek powojenny)

Właściciele / Owners:

dane z dnia 12.X.1896 Ajhmand i Tajtelbaum

1915 Zygmunt Szlosber.

dane z dnia 24.V.1940 Sura Wajnsztajn, Michał Wajnberg, Sara Adniska,  
Chaim Lejzer Zygmund

---

### **Wzmianki/Various notes:**

#### **Inspekcja budowlana, sygn. 200**

- Pismo skierowane przez S.S. Sz. Zygmunta za pośrednictwem Zarządu Miejskiego w Lublinie Komitet Rozbudowy Miasta Lublina do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie o pożyczkę na roboty kanalizacyjno – remontowe przy ul. Bramowej 8 w Lublinie. Pismo opatrzone jest datą 18.IV.1936 r.
  - Zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 14.VII.1936 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku (gruntowna naprawa kominów) przy ul. Bramowej 8 w dniu 08.VII.1935 r. w terminie do 01.VIII.1936 r. Jego adresatem jest Sztejnberg Chaim.
  - Podanie do Zarządu Miejskiego w Lublinie, Wydział Budownictwa Oddział Inspekcji Budownictwa wystosowane w dniu 19.X.1944 r. przez Stanisława Zygmunta o potwierdzenie numeru hipotecznego nieruchomości położonej przy ul. Bramowa 8 (chodzi o numer 23)
  - Zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 01.IV.1937 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku (usunięcie szyldu) przy ul. Bramowej 8 stanowiącej własność Chaima Sztejnberga w dniu 19.III.1937 r. w terminie 20 dni Jego adresatem jest Sztejnberg Chaim.
  - Zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 11.XII.1936 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Bramowej 8 w dniu 23.XI.1936 r. w terminie do 20.IV.1937 r. Jego adresatami są Sukc. Sz. Zygmunta.
  - Protokół z dnia 23.XI.1936 r. w sprawie stanu budynku suk. Sz. Zygmunta przy ul. Bramowej 8 wydano przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Oddział Inspekcji Budownictwa w obecności współwłaściciela Sztejnberga Józefa. Stwierdzono wówczas:  
Pokrycie dachowe częściowo zniszczone  
Pęknięcia czynne murów od ulicy Bramowej, Olejnej oraz ścian klatki schodowej  
Belki wspornikowe oraz deski balkonów od strony podwórza częściowo przegniłe  
Wyprawa filara w klatce schodowej odpada  
Wyprawa od ulicy Olejnej odpada  
Podanie do Wydziału Budownictwa Zarządu Miejskiego w Lublinie sporządzone przez Sukc. Szamy Zygmunta w dniu 19.IV.1937 r. o przedłużenie terminu robót budowlanych, których obowiązek przeprowadzenia został nałożony zarządzeniem Wydziału Budownictwa z dnia 11.XII.1936 r., do dnia 30.IX.1937 r.
-

- Zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 01.IV.1937 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Bramowej 8 stanowiącej własność Chaima Szejnberga w dniu 19.III.1937 r. część w terminie 20 dni, pozostałe do dnia 10.VI.1937 r. Jego adresatem jest M. Kaczanowska.
  
  - Zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 10.IV.1937 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Bramowej 8 stanowiącej własność Chaima Szejnberga w dniu 19.III.1937 r. w terminie 20 dni. Jego adresatem jest Froim Goldman.
  
  - Zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 10.IV.1937 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Bramowej 8 stanowiącej własność Chaima Szejnberga w dniu 19.III.1937 r. w terminie 20 dni. Jego adresatem jest M. Edelman.
  
  - Zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 10.IV.1937 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Bramowej 8 stanowiącej własność Chaima Szejnberga w dniu 19.III.1937 r. w terminie 20 dni. Jego adresatem jest Gitli Roszgold.
  
  - Pismo wystosowane w dniu 13.I.1936 r. przez SSorów Sz. Zygmunta do Miejskiego Komitetu Rozbudowy w Lublinie o udzielenie pożyczki na przeprowadzenie robót kanalizacyjno – remontowych przy ul. Bramowej 8 w Lublinie.
  
  - Oferta na przeprowadzenie remontu przy ul. Bramowej 8 w Lublinie wystosowana w dniu 11.I.1936 r. przez Koncesjonowane Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno – Wodociągowe Sumer Gradel mieszczące się przy ul. Bernardyńskiej Nr. 24.
  
  - Protokół oględzin z dnia 23.III.1938 r. w sprawie stanu budynku succ. Sz. Zygmunta (Wajnsztajn Sara, Wajnsztajn Etl, Zygmunt Henryk, Zygmunt Motel, Zygmunt Chana, Adniska Sara) przy ul. Bramowej 8 wydano przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Oddział Inspekcji Budownictwa w Lublinie.
  
  - Zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 29.IV.1938 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Bramowej 8 w dniu 23.III.1938 r. w terminie od maja do 31.VII.1938 r. Jego adresatami są S.S. Sz. Zygmunta: Wajnsztajn Sara, Wajnsztajn Etl, Zygmunt Motel, Zygmunt Chana, Adniska Sara i inni.
- 
-

- Pismo z dnia 28.VI.1937 r. wystosowane do Pana Prezydenta Miasta Lublina zawierające Deklarację mistrza murarskiego Piotra Czarnoty o podjęciu się wykonaniu a remontu murarskiego w budynku projektowanym na nieruchomości stanowiącej własność sukcesorów Zygmunta położonej przy ul. Bramowa 8.
  - Zaświadczenie z dnia 18.IV.1940 r. o spaleniu i zburzeniu domu przy ul. Bramowej 8 stanowiącej własność Sary Wojnsztajn, Michela Wajnberga, Sary Adniskiej i Chaima Lejzora Zygmunta podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r. Zaświadczenie wydał Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Oddział Inspekcji Budownictwa w Lublinie na wniosek Moszka Icka Ejdelmanowi z dnia 13.IV.1940 r., który w budynku tym posiadał lokal mieszkalny.
  - Pismo do Zarządu Miejskiego w Lublinie skierowane w dniu 13.IV.1940 r. przez Moszka Icka Ejdelmana w sprawie wydania zaświadczenia, że dom przy ul. Bramowej 8 został zburzony i spalony na skutek działań wojennych. Pismo to posiada odrębną adnotację o wydaniu takiego zaświadczenia.
  - Podanie do Zarządu Miejskiego Wydział Budownictwa skierowane w dniu 24.IV.1940 r. przez Zermana Mojżesza w sprawie wydania zaświadczenia o byciu pogorzelnem domu przy ul. Bramowej 8, który został zburzony i spalony na skutek działań wojennych. Pismo to posiada odrębną adnotację o wydaniu takiego zaświadczenia.
  - Podanie do Zarządu Miejskiego Wydział Budownictwa skierowane w dniu 24.IV.1940 r. przez Chaima Lejzera Zygmunta w sprawie wydania zaświadczenia o byciu pogorzelnem domu przy ul. Bramowej 8, który został zburzony i spalony na skutek działań wojennych. Pismo to posiada odrębną adnotację o wydaniu takiego zaświadczenia.
  - Pismo do Zarządu Miejskiego w Lublinie Wydziału Budowlanego skierowane w dniu 24.XII.1940 r. przez Rachgolda Lejbę w sprawie wydania zaświadczenia, że dom przy ul. Bramowej 8 został zburzony i spalony na skutek działań wojennych, a wraz z nim jego mieszkanie i sklep (sprzedaż wataliny). Pismo to posiada odrębną adnotację o wydaniu takiego zaświadczenia.
  - Pismo do Wydziału Budownictwa przy Zarządzie Miejskim w Lublinie skierowane w dniu 20.I.1941 r. przez Zyngier Ela Don w sprawie wydania zaświadczenia, że dom przy ul. Bramowej 8 został zburzony i spalony na skutek działań wojennych, a wraz z nim jego mieszkanie. Pismo to posiada odrębną adnotację o wydaniu takiego zaświadczenia.
-

## Informacje dodatkowe/Additional information:

**Karta realności z dnia 24.V.1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 200]**

**Położenie: Bramowa 8**

**Właściciele: Sura Wajnsztajn, Michał Wajnberg, Sara Adniska, Chaim Lejzer**

**Zygmund**

**Powierzchnia: ogółem: 520 m<sup>2</sup>**

**zabudowana: 473 m<sup>2</sup>**

**niezabudowana: 47 m<sup>2</sup>**

**długość frontu: 13,75 mb (głębokość 38 mb)**

### **Budynek frontowy**

**Liczba kondygnacji: 3**

**1 główna klatka schodowa**

---

---



**Ikonomia/Iconography**

**Inspekcja budowlana, sygn. 200**

- Plan kanalizacji i połączenia z kanałem miejskim posesji przy ul. Bramowej Nr. 8 w Lublinie własność  
sukc. Sz. Zygmunt. Do Komitetu Rozbudowy weszło dnia 23.V.1936 r.

Fotografie współczesne/Contemporary photographs



Fasada, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada od ul Bramowej, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---





Fasada od ul. Olejnej, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



**Fragment fasady od ulicy Bramowej, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.**

---



Fragment fasady od ul. Olejnej, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Podwórko detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---





Podwórko detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---




Podwórko, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



**Podwórko detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.**

---



Podwórko detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



**Podwórko detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.**

# Bramowa 8



---

---

obecnie/currently, Bramowa 8 (budynek powojenny)

---

---



**LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI - Bramowa 8**  
**LOCATION OF THE PROPERTY - Bramowa 8**



**Panorama Lublina, lata 30./Panorama of Lublin in the 1930s,**



**Fragment panoramy Lublina, lata 30., ul. Bramowa/A fragment of panorama of Lublin in the 1930s,  
Bramowa street,**



**Fragment panoramy Lublina, lata 30., Bramowa 8/A fragment of panorama of Lublin in the 1930s,  
Bramowa 8,**

---



## Bramowa 8

---

obecnie/currently, Bramowa 8 (budynek powojenny)

---

Dawny numer policyjny / Former police number: 26

Numer hipoteczny / Morgage number: 23

Numer przed 1939 / Number before 1939: Bramowa 8

Numer po 1944 / Number after 1944: -

Numer obecny / Current number: Bramowa 8 (budynek powojenny)

Właściciele / Owners:

dane z dnia 12.X.1896 Ajhmand i Tajtelbaum

1915 Zygmunt Szlosber.

dane z dnia 24.V.1940 Sura Wajnsztajn, Michał Wajnberg, Sara Adniska,  
Chaim Lejzer Zygmund

### **Wzmianki/Various notes:**

#### **Inspekcja budowlana, sygn. 200**

- Pismo skierowane przez S.S. Sz. Zygmunta za pośrednictwem Zarządu Miejskiego w Lublinie Komitet Rozbudowy Miasta Lublina do Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie o pożyczkę na roboty kanalizacyjno – remontowe przy ul. Bramowej 8 w Lublinie. Pismo opatrzone jest datą 18.IV.1936 r.
  - Zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 14.VII.1936 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku (gruntowna naprawa kominów) przy ul. Bramowej 8 w dniu 08.VII.1935 r. w terminie do 01.VIII.1936 r. Jego adresatem jest Sztejnberg Chaim.
  - Podanie do Zarządu Miejskiego w Lublinie, Wydział Budownictwa Oddział Inspekcji Budownictwa wystosowane w dniu 19.X.1944 r. przez Stanisława Zygmunta o potwierdzenie numeru hipotecznego nieruchomości położonej przy ul. Bramowa 8 (chodzi o numer 23)
  - Zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 01.IV.1937 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku (usunięcie szyldu) przy ul. Bramowej 8 stanowiącej własność Chaima Sztejnberga w dniu 19.III.1937 r. w terminie 20 dni Jego adresatem jest Sztejnberg Chaim.
  - Zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 11.XII.1936 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Bramowej 8 w dniu 23.XI.1936 r. w terminie do 20.IV.1937 r. Jego adresatami są Sukc. Sz. Zygmunta.
  - Protokół z dnia 23.XI.1936 r. w sprawie stanu budynku suk. Sz. Zygmunta przy ul. Bramowej 8 wydano przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Oddział Inspekcji Budownictwa w obecności współwłaściciela Sztejnberga Józefa. Stwierdzono wówczas:  
Pokrycie dachowe częściowo zniszczone  
Pęknięcia czynne murów od ulicy Bramowej, Olejnej oraz ścian klatki schodowej  
Belki wspornikowe oraz deski balkonów od strony podwórza częściowo przegniłe  
Wyprawa filara w klatce schodowej odpada  
Wyprawa od ulicy Olejnej odpada  
Podanie do Wydziału Budownictwa Zarządu Miejskiego w Lublinie sporządzone przez Sukc. Szamy Zygmunta w dniu 19.IV.1937 r. o przedłużenie terminu robót budowlanych, których obowiązek przeprowadzenia został nałożony zarządzeniem Wydziału Budownictwa z dnia 11.XII.1936 r., do dnia 30.IX.1937 r.
- 
-

- Zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 01.IV.1937 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Bramowej 8 stanowiącej własność Chaima Szejnberga w dniu 19.III.1937 r. część w terminie 20 dni, pozostałe do dnia 10.VI.1937 r. Jego adresatem jest M. Kaczanowska.
  - Zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 10.IV.1937 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Bramowej 8 stanowiącej własność Chaima Szejnberga w dniu 19.III.1937 r. w terminie 20 dni. Jego adresatem jest Froim Goldman.
  - Zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 10.IV.1937 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Bramowej 8 stanowiącej własność Chaima Szejnberga w dniu 19.III.1937 r. w terminie 20 dni. Jego adresatem jest M. Edelman.
  - Zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 10.IV.1937 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Bramowej 8 stanowiącej własność Chaima Szejnberga w dniu 19.III.1937 r. w terminie 20 dni. Jego adresatem jest Gitli Roszgold.
  - Pismo wystosowane w dniu 13.I.1936 r. przez SSorów Sz. Zygmunta do Miejskiego Komitetu Rozbudowy w Lublinie o udzielenie pożyczki na przeprowadzenie robót kanalizacyjno – remontowych przy ul. Bramowej 8 w Lublinie.
  - Oferta na przeprowadzenie remontu przy ul. Bramowej 8 w Lublinie wystosowana w dniu 11.I.1936 r. przez Koncesjonowane Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno – Wodociągowe Sumer Gradel mieszczące się przy ul. Bernardyńskiej Nr. 24.
  - Protokół oględzin z dnia 23.III.1938 r. w sprawie stanu budynku succ. Sz. Zygmunta (Wajnsztajn Sara, Wajnsztajn Etl, Zygmunt Henryk, Zygmunt Motel, Zygmunt Chana, Adniska Sara) przy ul. Bramowej 8 wydano przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Oddział Inspekcji Budownictwa w Lublinie.
  - Zarządzenie wykonania robót budowlanych z dnia 29.IV.1938 r. nakazujące podjęcie robót w celu usunięcia uchybień stwierdzonych podczas oględzin budynku przy ul. Bramowej 8 w dniu 23.III.1938 r. w terminie od maja do 31.VII.1938 r. Jego adresatami są S.S. Sz. Zygmunta: Wajnsztajn Sara, Wajnsztajn Etl, Zygmunt Motel, Zygmunt Chana, Adniska Sara i inni.
- 
-

- Pismo z dnia 28.VI.1937 r. wystosowane do Pana Prezydenta Miasta Lublina zawierające Deklarację mistrza murarskiego Piotra Czarnoty o podjęciu się wykonaniu a remontu murarskiego w budynku projektowanym na nieruchomości stanowiącej własność sukcesorów Zygmunta położonej przy ul. Bramowa 8.
  - Zaświadczenie z dnia 18.IV.1940 r. o spaleniu i zburzeniu domu przy ul. Bramowej 8 stanowiącej własność Sary Wojnsztajn, Michela Wajnberga, Sary Adniskiej i Chaima Lejzora Zygmunta podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r. Zaświadczenie wydał Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa, Oddział Inspekcji Budownictwa w Lublinie na wniosek Moszka Icka Ejdelmanowi z dnia 13.IV.1940 r., który w budynku tym posiadał lokal mieszkalny.
  - Pismo do Zarządu Miejskiego w Lublinie skierowane w dniu 13.IV.1940 r. przez Moszka Icka Ejdelmana w sprawie wydania zaświadczenia, że dom przy ul. Bramowej 8 został zburzony i spalony na skutek działań wojennych. Pismo to posiada odrębną adnotację o wydaniu takiego zaświadczenia.
  - Podanie do Zarządu Miejskiego Wydział Budownictwa skierowane w dniu 24.IV.1940 r. przez Zermana Mojżesza w sprawie wydania zaświadczenia o byciu pogorzalcem domu przy ul. Bramowej 8, który został zburzony i spalony na skutek działań wojennych. Pismo to posiada odrębną adnotację o wydaniu takiego zaświadczenia.
  - Podanie do Zarządu Miejskiego Wydział Budownictwa skierowane w dniu 24.IV.1940 r. przez Chaima Lejzera Zygmunta w sprawie wydania zaświadczenia o byciu pogorzalcem domu przy ul. Bramowej 8, który został zburzony i spalony na skutek działań wojennych. Pismo to posiada odrębną adnotację o wydaniu takiego zaświadczenia.
  - Pismo do Zarządu Miejskiego w Lublinie Wydziału Budowlanego skierowane w dniu 24.XII.1940 r. przez Rachgolda Lejbę w sprawie wydania zaświadczenia, że dom przy ul. Bramowej 8 został zburzony i spalony na skutek działań wojennych, a wraz z nim jego mieszkanie i sklep (sprzedaż wataliny). Pismo to posiada odrębną adnotację o wydaniu takiego zaświadczenia.
  - Pismo do Wydziału Budownictwa przy Zarządzie Miejskim w Lublinie skierowane w dniu 20.I.1941 r. przez Zyngier Ela Don w sprawie wydania zaświadczenia, że dom przy ul. Bramowej 8 został zburzony i spalony na skutek działań wojennych, a wraz z nim jego mieszkanie. Pismo to posiada odrębną adnotację o wydaniu takiego zaświadczenia.
-

## Informacje dodatkowe/Additional information:

**Karta realności z dnia 24.V.1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 200]**

**Położenie: Bramowa 8**

**Właściciele: Sura Wajnsztajn, Michał Wajnberg, Sara Adniska, Chaim Lejzer**

**Zygmund**

**Powierzchnia: ogółem: 520 m<sup>2</sup>**

**zabudowana: 473 m<sup>2</sup>**

**niezabudowana: 47 m<sup>2</sup>**

**długość frontu: 13,75 mb (głębokość 38 mb)**

### **Budynek frontowy**

**Liczba kondygnacji: 3**

**1 główna klatka schodowa**

---

---

**Ikonomia/Iconography**

**Inspekcja budowlana, sygn. 200**

- Plan kanalizacji i połączenia z kanałem miejskim posesji przy ul. Bramowej Nr. 8 w Lublinie własność  
sukc. Sz. Zygmunt. Do Komitetu Rozbudowy weszło dnia 23.V.1936 r.

Fotografie współczesne/Contemporary photographs



Fasada, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---





Fasada detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.



Fasada detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada od ul Bramowej, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada od ul. Olejnej, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



**Fragment fasady od ulicy Bramowej, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.**

---





Fragment fasady od ul. Olejnej, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Podwórko detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Podwórko detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Podwórko, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.


---



**Podwórko detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.**


---





Podwórko detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



**Podwórko detale, Bramowa 8, fot. Marcin Moszyński, 2010.**