





**LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI - Grodzka 14**  
**LOCATION OF THE PROPERTY - Grodzka 14**

Dawny numer policyjny / Former police number: 86  
Numer hipoteczny / Mortgage number: 58  
Numer przed 1939 / Number before 1939: Grodzka 14  
Numer po 1944 / Number after 1944: -  
Numer obecny / Current number: Grodzka 14  
Właściciele / Owners:  
dane z dnia 12.X.1896 Sura Altman  
1915 Altman Sura  
dane z dnia 08.III.1937 Josef Fajgenbaum, Joel Erman, Hersz Goldfeder  
i Nachman Wajsfeld

## Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1940/Shops and workshops in 1918-1940:

### Księga Adresowa 1928

1928 Wajnfeld Jos. – pończochy/pracownie  
(bonneterie/fabriques),

## Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok)/Tenants by religion, sex and age in 1940

Ogólna ilość mieszkańców		Mężczyzn	Kobiet	Dzieci do lat 6 włącznie	Dzieci od 7-18 lat włącznie	Uwagi
chrześcijan	Żydów					
12	87	26	29	16	28	

## Mieszkańcy nieruchomości wg. Zawodu (1940 r.)

Inhabitants according to profession (1940)

Zawód	Liczba osób zamieszkałych						uwagi
	na parterze	na piętrze	na poddaszu	w suterenie	w bud. frontowym	w oficynie	
Pracownicy umysłowi							
Wolne zawody		1					
Robotnicy	1		2				
Kupcy i przemysłowcy		2	1				
Rzemieślnicy		3	1				
Rolnicy							
Inne zawody							
Bez zawodu		1	1				

**Wzmianki/Various notes:**

**Inspekcja budowlana, sygn. 1668**

- Protokół oględzin sporządzony dnia 23.XI.1933 r. przez Zarząd Miejski w Lublinie, Wydział Budownictwa Oddział Inspekcji Budownictwa w sprawie stanu budynku przy ul. Grodzkiej 14 należącego do Wajsfelda Joseka, Goldfedera Hersza, Hermana Joela, Fajgelbauma Joska w obecności dozorey Kendraka Jana.

**Informacje dodatkowe/Additional information:****Ankieta z dnia 08.III.1937 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1668]**

Położenie: Grodzka 14  
Numer hipoteczny: 58  
Właściciel: Josef Fajgenbaum, Joel Erman, Hersz Goldfeder  
i Nachman Wajsfeld  
Dozorca: Jan Kendrak  
Rodzaj nieruchomości: dom mieszkalny  
Data rozpoczęcia użytkowania: „przed wojną”  
Z jakiego materiału wykonane są budynki: z cegły  
Liczba mieszkań: 13, w tym:  
5 mieszkań – 1 izba  
9 mieszkań – 2 izby  
9 mieszkań – 3 izby  
Liczba mieszkań w suterrenach: -  
Liczba piwnic: -  
Liczba pięter: 2  
System wodociągowo – kanalizacyjny: wodociąg, urządzenia kanalizacyjnego brak,  
3 ustępy nieskanalizowane  
Oświetlenie: elektryczne i naftowe  
Ogrzewanie: piece  
Klatka schodowa: 1 główna  
Pokrycie dachu: dach kryty blachą  
Kiedy remontowano budynek: -  
Czy fasada bądź cały budynek wymaga remontu: -  
Czy jest miejsce odpowiednie do urządzenia schronu przeciwgazowego?: -

**Dane dot. Podwórza**

Wymiary: 120 m  
Nawierzchnia: bruk  
Czy są stajnie, obory, chlewy, komórki: -  
Śmietnik: ruchomy  
Roślinność: -  
Urządzenia do trzepania: -  
Co wiadomo o lokalach podziemnych: -  
Gdzie odpływają ścieki kuchenne: do rynsztoka

---

---

**Karta realności z dnia 12.VII.1940 r. [Inspekcja budowlana, sygn. 1668]**

Położenie: Grodzka 14  
Powierzchnia: ogółem: 420 m<sup>2</sup>  
zabudowana: 270 m<sup>2</sup>  
niezabudowana: 150 m<sup>2</sup>  
długość frontu: 14 mb (głębokość 33 mb)

**Budynek frontowy**

Liczba kondygnacji: 3  
1 główna klatka schodowa  
Liczba mieszkań: 17, w tym:  
7 mieszkań – 1 izba  
6 mieszkań – 2 izby  
4 mieszkania – 3 izby  
Liczba izb: 31  
Liczba piwnic: 5  
Liczba suterren niemieszkalnych: -  
Liczba strychów: 1

Dopisek: Wajsfeld Nachman (ur. 1873 r.) Goldfeder Hersz(ur. 1895 r.)  
Fajgenbaum Josef Chana (ur. 1898r.) Erman Szmelha Joel  
(ur. 1879 r.) Grodzka 14

---

---

## **Ikonomia/Iconography**

### **Inspekcja budowlana, sygn. 1668**

- Plan kanalizacji i wodociągu ulica Grodzka 14 wł. S.S. Altmana Józefa opatrzony pieczęcią Inspektora Sieci J. Myśliwskiego i odręcznie wpisaną datą 07.VIII.1937 r. oraz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie.



Fotografie przedwojenne/pre-war photographs:



**Grodzka 14, po odsłonięciu tynków, zdjęcie z albumu „Zdjęcia z Robót konserwatorskich Starego Miasta, prowadzonych przez Wydział Budownictwa Zarządu Miasta w r. 1938-39”, własność Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie.**

---

Fotografie współczesne/Contemporary photographs



Fasada, Grodzka 14, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada, Grodzka 14, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---





Uliczka ku farze, Grodzka 14, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Uliczka ku farze, Grodzka 14, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Uliczka ku farze, Grodzka 14, fot. Marcin Moszyński, 2010.





Uliczka ku farze, Grodzka 14, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



**Uliczka ku farze, Grodzka 14, fot. Marcin Moszyński, 2010.**

---





Uliczka ku farze, Grodzka 14, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Uliczka ku farze, Grodzka 14, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Widok od ku farze, Grodzka 14, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Uliczka ku farze, Grodzka 14, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada detale, Grodzka 14, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---





Fasada detale, Grodzka 14, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada detale, Grodzka 14, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada detale, Grodzka 14, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---





Fasada, Grodzka 14, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada detale, Grodzka 14, fot. Marcin Moszyński, 2010.



Fasada detale, Grodzka 14, fot. Marcin Moszyński, 2010.





Fasada detale, Grodzka 14, fot. Marcin Moszyński, 2010.