

**LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI - Targowa 3**  
**LOCATION OF THE PROPERTY - Targowa 3**



**Panorama Lublina, lata 30./Panorama of Lublin in the 1930s,**



**Fragment panoramy Lublina, lata 30., ul. Targowa/A fragment of panorama of Lublin in the 1930s,**

Targowa street,



**Fragment panoramy Lublina, lata 30., Targowa 3/A fragment of panorama of Lublin in the 1930s,**  
Targowa 3,

**Dawny numer policyjny / Former police number:** \_\_\_\_\_ -  
**Numer hipoteczny / Mortgage number:** \_\_\_\_\_ 1137  
**Numer przed 1939 / Number before 1939:** \_\_\_\_\_ Targowa 3  
**Numer po 1944 / Number after 1944:** \_\_\_\_\_ Targowa 3  
**Numer obecny / Current number:** \_\_\_\_\_ Targowa 3

**Właściciele / Owners:**

dane z roku 1915 \_\_\_\_\_ Zakrojczyk Szmul  
dane z dnia 5.XI.1936 \_\_\_\_\_ Fissel i Perla Wertman  
dane z dnia 5.VIII.1940 \_\_\_\_\_ Firzel Ferndman

---

---

**Lokatorzy według wyznania, płci i wieku (1940 rok)/Tennants by religion, sex and age in 1940**

Ogólna ilość mieszkańców		Mężczyzn	Kobiet	Dzieci do lat 6 włącznie	Dzieci od 7-18 lat włącznie	Uwagi
Chrześcijan	Żydów					
<b>2</b>	<b>132</b>	<b>35</b>	<b>51</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	

---

---

**Wzmianki/Various notes:**

- Doniesienie o popełnieniu wykroczenia na II Komisariat Policji Państwowej w Lublinie (złamanie przepisów sanitarnych przez Szmula Grynszpana, szewca, 8 czerwca 1936)
  - Informacja o całkowitym zniszczeniu mieszkania Marii Pannas w czasie bombardowania 5 VI 1944
  - Protokół oględzin i nakaz natychmiastowego remontu na koszt właściciela (9 XII 1945) i odwołanie Krajowskiego Antoniego (2 II 1945)
- 
-

## Informacje dodatkowe/Additional information:

### Ankieta z 5.XI.1936 [Inspekcja budowlana, sygn. 5432]

<u>Położenie:</u>	Targowa 3
<u>Numer hipoteczny:</u>	brak
<u>Właściciele:</u>	Fissel i Perla Wertman
<u>Zarządca:</u>	Majer Lewi
<u>Dozorca:</u>	Piotr Cioć
<u>Rodzaj budynku:</u>	murowany dom mieszkalny
<u>Data rozpoczęcia użytkowania:</u>	około 30 lat
<u>Ilość mieszkań:</u>	
	Trzyizbowe: 1
	Dwuizbowe: 18
	Jednoizbowe: 6
<u>Ilość mieszkań w suterrenach:</u>	brak
<u>Ilość piwnic:</u>	„są”
<u>Ilość pięter:</u>	6 z piwnicami i poddaszem
<u>System wodociągowo - kanalizacyjny:</u>	wodociąg
<u>Rodzaj oświetlenia:</u>	elektryczne
<u>Ogrzewanie:</u>	piece
<u>Klatka schodowa:</u>	główna, schody murowane
<u>Pokrycie dachu:</u>	blacha
<u>Zakłady fabryczne i handlowe:</u>	brak

### **Dane dot. Podwórza:**

<u>Wymiary:</u>	„mały bardzo podwórek”
<u>Nawierzchnia:</u>	bruk
<u>Zabudowa:</u>	3 komórki

### Karta realności z dnia 5.VIII.1940 [Inspekcja budowlana, sygn. 5432]

<u>Powierzchnia posesji:</u>	ogółem 384 m <sup>2</sup>
<u>Zabudowana:</u>	247 m <sup>2</sup>
<u>Podwórze:</u>	137 m <sup>2</sup>
<u>Numer hipoteczny:</u>	brak
<u>Liczba mieszkań:</u>	24
<u>Liczba izb:</u>	5

---



Fotografie współczesne/Contemporary photographs



Elewacja tylna, Targowa 3, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---

---





Fasada, Targowa 3, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Fasada, Targowa 3, fot. Marcin Moszyński, 2010.


---





Elewacja tylna, Targowa 3, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



Elewacja tylna, Targowa 3, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---



**Brama, Targowa 3, fot. Marcin Moszyński, 2010.**

---





Elewacja boczna, Targowa 3, fot. Marcin Moszyński, 2010.

---

---





**Brama, Targowa 3, fot. Marcin Moszyński, 2010.**