


LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI - Rynek 2

LOCATION OF THE PROPERTY - Rynek 2



Panorama Lublina, lata 30./Panorama of Lublin in the 1930s,



Fragment panoramy Lublina, lata 30., ul. Rynek/A fragment of panorama of Lublin in the 1930s, Rynek street,



Fragment panoramy Lublina, lata 30., Rynek 2/A fragment of panorama of Lublin in the 1930s, Rynek 2,

Dawny numer policyjny / Former police number: brak

Numer hipoteczny / Morgage number: 1

Numer przed 1939 / Number before 1939: Rynek 2

Numer po 1944 / Number after 1944: Rynek 2

Numer obecny / Current number: Rynek 2

Właściciele / Owners:

dane z dnia 20.X.1936 Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Rodu Surzyckich

dane z dnia 20.VI.1942 Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Rodu Surzyckich

Wzmianki/Various notes:

- **Projekt przebudowy i remontu domów Rynek 2 i Olejna 29 autorstwa inż arch. Jana Ekielskiego (czerwiec 1936) z planami dodatkowymi**
 - **Kosztorys remontu i przebudowy domów Rynek 2 i Olejna 29 (1936)**
 - **Prośba o pozwolenie na remont i przebudowę kamienicy Rynek 2 (22 IV 1936) z zatwierdzeniem z tego samego dnia**
 - **Dokumenty remontu (prośby, zaświadczenia i pozwolenia, deklaracje majstrów i kierownika technicznego) 1936 - 1939**
-
-

Informacje dodatkowe/Additional information:

Ankieta z 20.X.1936 [Inspekcja budowlana, sygn. 4734]

Położenie: Rynek 2
Numer hipoteczny: 1
Właściciele: Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Rodu Surzyckich
Zarządca: Adam Gołędzinowski
Dozorca: Wincenty Gawłowski
Rodzaj budynku: kamienica czynszowa
Data rozpoczęcia użytkowania: prawdopodobnie 1550 (po odbudowie)
Ilość mieszkań:
Pięcioizbowe: 1
Czteroizbowe: 2
Trzyizbowe: 4
Dwuizbowe: 3
Jednoizbowe: 5
Ilość mieszkań w suterrenach: brak
Ilość piwnic: brak danych
Ilość pięter: 2
System wodociągowo – kanalizacyjny: wodociąg
Rodzaj oświetlenia: elektryczne
Ogrzewanie: brak danych
Klatka schodowa: od frontu nie ma, od podwórza kruzganki
Pokrycie dachu: dachówka i blacha
Zakłady fabryczne i handlowe: Apteka właś. Klonowiecki, warsztat i skład mebli właś. Lipiński

Dane dot. Podwórza

Wymiary: 66 m2 i 40 m2
Nawierzchnia: płyty betonowe
Zabudowa: komórki na drugim podwórzu

Karta realności z dnia 20.VI.1942 [Inspekcja budowlana, sygn. 4734]

Powierzchnia posesji: _____ ogółem 723 m²

Zabudowana: _____ 666 m²

Podwórze: _____ 57 m²

Numer hipoteczny: _____ 1

Liczba mieszkań: _____ 8

Liczba izb: _____ 17

Mieszkańcy: _____ brak danych

Fotografie przedwojenne/pre-war photographs:



Rynek 2 kamienica pierwsza od lewej, autor Czesław Doria-Dernałowicz, 1936, własność rodziny, w depozycie Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej.

Fotografie współczesne/Contemporary photographs



Fasada, Rynek 2, fot. Marcin Moszyński, 2010.




Podwórko, Rynek 2, fot. Marcin Moszyński, 2010.



Sień, Rynek 2, fot. Marcin Moszyński, 2010.



Podwórko, Rynek 2, fot. Marcin Moszyński, 2010.



Elewacja boczna, Rynek 2, fot. Marcin Moszyński, 2010.



Detal, Rynek 2, fot. Marcin Moszyński, 2010.



Detal, Rynek 2, fot. Marcin Moszyński, 2010.